



1.57...59 HRC.
2.*Размеры для справок.
3.**Согласно схеме зазоров.
4.Поверхности H ножек поз.13; поз.14 в сборе с поверхностью Я матрицы обеспечить посадку h6.
5.Поверхности H пуансонов поз.56;поз.57 в сборе с поверхностями Ю матрицы обеспечить посадку h6.
6.H12;h12; ±t2/2.

[illegible]